

## Umgestaltung und Modernisierung Badestelle Hollmarksee

Die Freibadeanstalt Hollmarksee in Freienwill ist nicht nur bei den Einwohnern der Gemeinde sehr beliebt, sie wird auch gerne von Touristen und Einwohnern der benachbarten Gemeinden genutzt. Im Sommer gibt es eine Badeaufsicht durch den DLRG.



Um die Attraktivität der Badestelle zu erhalten und die Besucherzahlen zu erhöhen, wurden folgende Maßnahmen durchgeführt:

- » Erneuerung der Steganlage
- » Grundinstandsetzung der DLRG Wachhütte
- » Ausstattung des Lagerschuppens mit Strom
- » Überarbeitung der Rasen- und sonstigen Außenflächen (Liegewiese)
- » Wiederherichten des Beachvolleyballfeldes
- » Errichtung weiterer Fahrradständer
- » Beschilderung für Ortsfremde
- » Umsetzung eines neuen Farbkonzepts



Quelle: GLC AG

**Träger:** Amt Hürup

**Projektkosten:** 80.000 €

**Förderung:** 37.000 €